




一、产品概述


HU030 是用高分子湿敏电阻、高精度热敏电阻作为传感元件的温湿度模块，传感器以模拟电压方式输出，通讯简单，性能稳定。

二、尺寸图

单位：mm (± 0.5)



外壳



PCBA

三、性能指标

1、电气性能

参数	条件	Min	Typ	Max	单位
供电电压		4.75	5.00	5.25	V
湿度电压输出范围		0		3	V
功耗	测试	0	2	5	mW
湿度测量范围		20		95	%RH
湿度精度	25 度		±3		%RH
温度精度	0-50 度		±1		°C
使用温度范围		0		50	°C
温度测量范围		0		50	°C

2、标准湿度电压输出

25°C，输入电压=5V，输出电压单位（V）。


湿度	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	95%
电压	0.60	0.90	1.20	1.50	1.80	2.10	2.40	2.70	2.85

3、湿度与输出电压关系

湿度换算公式 湿度= 输出电压 ÷ 0.03V %RH

4、电压输出与湿度的线性曲线

湿度测量 20-95%RH，电压输出 0.6-2.85V 接口定义




电压输出与湿度的线性曲线图


四、接口应用

1、接线信息

序号	名称	描述
1	V	5V 电源正端
2	H	湿度信号输出
3	G	5V 电源地端
4	T	温度信号输出



2、应用电路



五、稳定性试验

序号	项目	试验方法	规格值
1	耐冲击性	硬质地板上 1.5 米高度重复 5 次自然下落	硬件无损伤，电气性能输出正常
2	耐振动性	频率数为 10-55HZ，振幅 1.5mm 向 X-Y-Z 方向各振动 1 小时	硬件无损伤，电气性能输出正常
3	耐热性	温度 60 度，湿度 35%RH 以下在空气中放置 800 小时	±5%RH 以内
4	耐寒性	温度 10 度，湿度 70%RH 在空气中放置 800 小时	±5%RH 以内
5	耐湿性	温度 50 度，湿度 90%RH 在空气中放置 600 小时	±5%RH 以内
6	耐有机溶液性	常温有机溶液 乙醇气体、丙酮气体（各 30min）	±5%RH 以内

六、应用信息

1、工作条件

确保传感器性能正常稳定的工作，建议使用温度范围 0℃-50℃，湿度范围 20-95%RH。超出建议的范围可能导致测量结果暂时性漂移。

2、存储条件与恢复

湿度传感器为环境敏感型电子元器件，需要仔细防护。长期暴露在高浓度的化学蒸汽中将会致使传感器的测量产生漂移。因此建议将传感器存放于原包装内，并符合存储条件：温度范围 10℃-50℃；湿度范围 20-60%RH。在生产和运输过程中，要保证传感器远离高浓度的化学溶剂。要避免使用挥发性胶水、粘性胶带、不干胶贴纸，或者具有挥发性的包装材料，如发泡塑料袋、泡沫塑料等。

3、温度影响

相对湿度，很大程度上依赖于温度。产品在出厂前都做了温度的校准补偿，测量湿度时，应尽可能的保证传感器在同一温度下工作，安装在产品上时要尽可能的远离热源。否则将无法准确的测试到气体的相对湿度。

本传感器采取的是被动式通讯模式，在没有接受到信号时是处于睡眠模式，这不仅是为了节约功耗同时为了更好的控制热量。因此在使用时唤醒工作频率不能过高否则会因为自动加热效应。建议采样周期为 2S。

警告

使用及人身伤害

勿将本产品用于安全保护装置或急停设备上，以及由于本产品故障可能导致人身受到伤害的任何应用中；在使用本产品前，请仔细阅读本说明书中的内容；

禁止在易燃气体附近使用

禁止在易燃、易爆气体的场所使用；

严禁直接接触及传感器

为防止污染感湿膜，避免手指直接触摸元件表面；汗液会污染感湿膜会导致性能漂移，接触传感器请戴防静电手指套；

避免产生化学反应

避免在含有以下气体的环境中使用：盐、二氧化硫、卤素气体、氨、酒精、乙二醇醚、醛等；

工作环境

建议使用温度范围 0°C-50°C，湿度范围 20-95%RH。超出建议的范围可能导致测量结果暂时性漂移；本产品对光线不敏感，但长时间暴露在太阳光或则紫外线辐射中，同样加速老化；